



BMW Motorrad-kommunikationssystem V3 uppdateringsanvisning

Innehåll:

1. Nödvändig hårdvara
2. Förberedelse
3. Mjukvaruuppdatering
4. Viktiga anvisningar
5. Felsökning

Anvisningen hjälper dig vid uppdatering av BMW Motorrad-kommunikationssystem V3 till ny mjukvaruversion.

Tänk på att anvisningen bara gäller för BMW Motorrad-kommunikationssystem generation 3.

1. Nödvändig hårdvara

- BMW Motorrad-kommunikationssystem V3
- Vanlig USB-kabel med Micro USB-gränssnitt

2. Förberedelse

- Hämta .ZIP-filen på Hämtfilsdelen och spara av den lokalt på din dator
- Packa upp .ZIP-filen i den här katalogen

3. Mjukvaruuppdatering

- **Slå av kommunikationssystemet.**
- Anslut laddkabeln till BMW Motorrad-kommunikationssystem V3 med USB-kabeln till din dator. (Hjälmsens manöverindikering blinkar till orange 1 ggn)
- Öppna katalogen där du sparade av uppdateringen och starta filen KomV3_FW_Update_*.exe som ligger där. (När du kör *.exe lyser manöverenhetens röda och orangea LED växelvis tills den röda LED:n lyser konstant.)
- Du får upp användningsfönstret. Du får information om vilken mjukvaruversion du uppdaterar till.

Företag
Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft

Postadress
BMW AG
80788 München

Besöksadress
Hufelandstraße 20

Telefon
växel
+49 89 382-0

Fax
+49 89 382-70-25858

Internet
www.bmw-motorrad.com

Bankkonto
Deutsche Bank
IBAN DE05 7007 0010
0152 6946 00
BIC DEUTDE33HAN

Styrelseordförande
Norbert Reithofer

Styrelse
Harald Krüger,
Ordförande
Milagros Caiña Carreiro-
Andree
Markus Duesmann
Klaus Fröhlich
Pieter Nota
Nicolas Peter
Peter Schwarzenbauer
Oliver Zipse

**Säte och
registermyndighet**
München HRB 42243,
Tyskland




Bild 1: Användningsfönstret till mjukvaruuppdateringen

- Du kan byta språk i högra, underdelen.
- Tillgängliga språk just nu: tyska, engelska, franska, italienska och spanska.
- Klicka på knappen "Uppdatera!" för att påbörja mjukvaruuppdateringen.
- Uppdateringen tar ca en minut.
- Koppla inte ned från kommunikationssystemet under uppdateringen.
- **Slå inte på kommunikationssystemet under förloppet.**
- Uppdateringsprogrammet informerar dig med popups när uppdateringen är avslutad OK.




Bild 2: Popup med uppdateringsinformation

- Klicka på "OK"
- Stäng programmet.
- Koppla ned USB-uppkopplingen mellan hjälmen och datorn.
- Mjukvaran i BMW Motorrad-kommunikationssystem V3 har nu senaste versionen.



4. Viktiga anvisningar

- Slå inte på kommunikationssystemet under uppdateringen.
- Ta inte bort USB-kabeln under uppdateringen.
- Avsluta inte uppdateringsprogrammet under uppdateringen.
- Slå inte av datorn under uppdateringen.

5. Felsökning

- **Felindikering 1:**
"Enheten är i användningsläge. Slå av systemet och försök igen."
Möjlig felorsak:
Kommunikationssystemet är inte av.
Åtgärd:
Slå av kommunikationssystemet och starta om uppdateringen. Slå inte på kommunikationssystemet under förloppet.
- **Felindikering 2:**
"Firmware är inte avsedd för enheten. Firmware-uppdateringen har inte startat!"
Möjlig felorsak:
Ansluten enhet är inte BMW Motorrad-kommunikationssystem generation 3.
Åtgärd:
Tänk på att mjukvaruuppdateringen bara är tillgänglig för BMW Motorrad-kommunikationssystem generation 3. Äldre versioner går inte att uppdatera.

Har du problem med mjukvaruuppdateringen, kontakta din BMW Motorrad-partner.